Stumpfnaht Symbole: Nahtblöcke für CAD

indutorial



I-Naht



V-Naht



HV-Naht



Y-Naht (V-Naht mit Steg)



HY-Naht (HV-Naht mit Steg)



U-Naht



Halb-U-Naht (J-Naht)



Bördelnaht (V-förmig)



Bördelnaht (einseitig)



X-Naht (Doppel-V-Naht)



K-Naht (Doppel-HV-Naht)



V-Naht, Pfeilseite



Gegenlage



Bleibende Schweißbadsicherung (M)



Entfernbare Schweißbadsicherung (MR)