Símbolos de soldadura a tope: bloques CAD de ranura

indutorial



Soldadura a tope en I (bordes rectos)



Soldadura a tope en V sencilla



Soldadura a tope en bisel sencillo



Soldadura a tope en V con talón amplio



Soldadura a tope en bisel con talón amplio



Soldadura a tope en U sencilla



Soldadura a tope en J sencilla



Soldadura a tope en V abocardada



Soldadura a tope en bisel abocardado



Soldadura a tope en doble V (X)



Soldadura a tope en doble bisel (K)



Soldadura a tope en V sencilla, lado de la flecha



Pasada de respaldo



Respaldo permanente (M)



Respaldo retirable (MR)