Símbolos de solda de topo: blocos CAD de chanfro

indutorial



Solda de topo em I



Solda de topo em V



Solda de topo em meio V



Solda de topo em V com face da raiz



Solda de topo em meio V com face da raiz



Solda de topo em U



Solda de topo em J



Solda de topo com bordas curvas em V



Solda de topo com borda curva em meio V



Solda de topo em X



Solda de topo em K



Solda de topo em V, lado da seta



Passe de selagem



Mata-junta permanente (M)



Mata-junta removível (MR)