Símbolo de soldadura por puntos y por costura en bloques CAD

indutorial



Soldadura por puntos	Soldadura por costura	Soldadura en agujero o en ranura	Recargue (aporte superficial)	Soldadura de bordes levantados	Línea de referencia, sistema A	Línea de referencia, sistema B