Schweißsymbole

indutorial

Grundsymbole der Schweißnähte


I-Naht


V-Naht


HV-Naht


Y-Naht (V-Naht mit Steg)


HY-Naht (HV-Naht mit Steg)


U-Naht


Halb-U-Naht (J-Naht)


Bördelnaht (V-förmig)


Bördelnaht (einseitig)


Kehlnaht


Loch- oder Schlitznaht


Punktnaht


Liniennaht (Rollennaht)


Gegenlage


Auftragschweißung


Bördelnaht an Rand oder Ecke


X-Naht (Doppel-V-Naht)

K-Naht (Doppel-HV-Naht)

Doppelkehlnaht

Zusatzsymbole für Schweißnähte

Ebene Nahtoberfläche


Konvexe Nahtoberfläche (Wölbnaht)


Konkave Nahtoberfläche (Hohlnaht)


Kerbfreier Nahtübergang



Bleibende Schweißbadsicherung (M)



Entfernbare Schweißbadsicherung (MR)


Baustellennaht (Montagenaht)


Rundumnaht


Vollständige Schweißsymbole mit Pfeil- und Bezugslinie


Bezugslinie, System A


Bezugslinie, System B


Kehlnaht, Pfeilseite


Kehlnaht, Gegenseite


Kehlnaht, beidseitig


V-Naht, Pfeilseite


Kehlnaht rundum


Kehlnaht auf der Baustelle


Schweißsymbol mit Gabel und Schweißprozess