Simbología de soldadura

indutorial

Símbolos elementales de soldadura

Soldadura a tope en I (bordes rectos)


Soldadura a tope en V sencilla


Soldadura a tope en bisel sencillo


Soldadura a tope en V con talón amplio


Soldadura a tope en bisel con talón amplio


Soldadura a tope en U sencilla


Soldadura a tope en J sencilla


Soldadura a tope en V abocardada


Soldadura a tope en bisel abocardado


Soldadura en ángulo


Soldadura en agujero o en ranura


Soldadura por puntos


Soldadura por costura


Pasada de respaldo


Recargue (aporte superficial)


Soldadura de bordes levantados


Soldadura a tope en doble V (X)

Soldadura a tope en doble bisel (K)


Soldadura en ángulo doble

Símbolos suplementarios de soldadura

Acabado plano (a ras)


Cara del cordón convexa


Cara del cordón cóncava


Pies del cordón con acuerdo suave



Respaldo permanente (M)



Respaldo retirable (MR)


Soldadura en obra (de montaje)


Soldadura en todo el contorno


Símbolos completos con flecha y línea de referencia


Línea de referencia, sistema A


Línea de referencia, sistema B


Soldadura en ángulo, lado de la flecha


Soldadura en ángulo, lado opuesto


Soldadura en ángulo, ambos lados


Soldadura a tope en V sencilla, lado de la flecha


Soldadura en ángulo en todo el contorno


Soldadura en ángulo hecha en obra


Símbolo de soldadura con cola y proceso