Simboli di saldatura

indutorial

Simboli elementari di saldatura


Saldatura di testa a lembi dritti


Saldatura di testa a V


Saldatura di testa a mezza V


Saldatura di testa a V con talloncino


Saldatura di testa a mezza V con talloncino


Saldatura di testa a U


Saldatura di testa a J


Saldatura di testa a V con lembi svasati


Saldatura di testa a mezza V svasata


Saldatura a cordone d'angolo


Saldatura a tappo o in foro asolato


Saldatura a punti


Saldatura a rulli


Passata di rovescio


Riporto


Saldatura con lembi rialzati


Saldatura di testa a X


Saldatura di testa a doppia mezza V (K)


Saldatura a doppio cordone d'angolo

Simboli supplementari di saldatura

Finitura a filo (piana)


Superficie bombata


Superficie concava


Raccordo dolce al metallo base



Supporto di rovescio permanente (M)



Supporto di rovescio rimovibile (MR)


Saldatura in cantiere


Saldatura su tutto il contorno


Simboli di saldatura completi con linea di freccia e linea di riferimento


Linea di riferimento, sistema A


Linea di riferimento, sistema B



Cordone d'angolo, lato della freccia


Cordone d'angolo, altro lato


Cordone d'angolo, entrambi i lati


Saldatura di testa a V, lato della freccia


Cordone d'angolo su tutto il contorno


Cordone d'angolo eseguito in cantiere


Simbolo di saldatura con coda e processo