Oznaczenia spawalnicze

indutorial

Podstawowe symbole spoin

Spoina czołowa I


Spoina czołowa V


Spoina czołowa ukosna (półV)


Spoina czołowa Y (V z odsadzeniem)


Spoina czołowa ukosna z odsadzeniem


Spoina czołowa U


Spoina czołowa J


Spoina czołowa z rowkiem odbrzeżonym V


Spoina czołowa z rowkiem odbrzeżonym jednostronnym


Spoina pachwinowa


Spoina otworowa lub owalna


Zgrzeina punktowa


Zgrzeina liniowa


Warstwa podpawająca


Napawanie


Spoina brzegowa odbrzeżona


Spoina czołowa X (podwójne V)

Spoina czołowa K (podwójne półV)


Dwustronna spoina pachwinowa

Uzupełniające symbole spoin

Lico płaskie


Lico wypukłe


Lico wklęsłe


Gładkie przejście do materiału rodzimego



Podkładka stała (M)



Podkładka zdejmowana (MR)


Spoina montażowa


Spoina obwodowa


Kompletne oznaczenia spoin ze strzałką i linią odniesienia


Linia odniesienia, system A


Linia odniesienia, system B



Spoina pachwinowa po stronie strzałki


Spoina pachwinowa po stronie przeciwnej


Spoina pachwinowa po obu stronach


Spoina czołowa V po stronie strzałki


Spoina pachwinowa obwodowa


Spoina pachwinowa montażowa


Oznaczenie spoiny z widłami i metodą