Simbologia de solda

indutorial

Símbolos elementares de solda

Solda de topo em I


Solda de topo em V


Solda de topo em meio V


Solda de topo em V com face da raiz


Solda de topo em meio V com face da raiz


Solda de topo em U


Solda de topo em J


Solda de topo com bordas curvas em V


Solda de topo com borda curva em meio V


Solda de filete


Solda em furo ou em rasgo


Solda a ponto


Solda de costura


Passe de selagem


Revestimento


Solda de borda dobrada


Solda de topo em X

Solda de topo em K


Solda de filete dupla

Símbolos suplementares de solda

Acabamento plano


Face convexa


Face côncava


Pés da solda com concordância suave



Mata-junta permanente (M)



Mata-junta removível (MR)



Solda de campo (em obra)


Solda em todo o contorno

Símbolos de solda completos, com seta e linha de referência


Linha de referência, sistema A


Linha de referência, sistema B


Solda de filete, lado da seta


Solda de filete, lado oposto


Solda de filete, dos dois lados


Solda de topo em V, lado da seta


Solda de filete em todo o contorno


Solda de filete feita em obra


Símbolo de solda com cauda e processo