Símbolo de soldadura de filete: bloques CAD con tamaños a y z

indutorial



Soldadura en ángulo



Soldadura en ángulo doble



Soldadura en ángulo, lado de la flecha



Soldadura en ángulo, lado opuesto



Soldadura en ángulo, ambos lados



Soldadura en ángulo en todo el contorno



Soldadura en ángulo hecha en obra

Acabado plano (a ras)



Cara del cordón convexa



Cara del cordón cóncava