Symboles de soudure bout à bout : blocs CAO

indutorial

Soudure bout à bout à bords droits



Soudure bout à bout en V simple



Soudure bout à bout en demi-V



Soudure en V simple avec talon



Soudure en demi-V avec talon



Soudure bout à bout en U simple



Soudure bout à bout en J simple



Soudure à bords évasés en V



Soudure à bords évasés en demi-V



Soudure bout à bout en double V



Soudure bout à bout en double demi-V



Soudure en V simple, côté de la flèche



Passe à l'envers



Latte support permanente (M)



Latte support amovible (MR)