Simboli delle saldature di testa: blocchi per CAD

indutorial



Saldatura di testa a lembi dritti



Saldatura di testa a V



Saldatura di testa a mezza V



Saldatura di testa a V con talloncino



Saldatura di testa a mezza V con talloncino



Saldatura di testa a U



Saldatura di testa a J



Saldatura di testa a V con lembi svasati



Saldatura di testa a mezza V svasata



Saldatura di testa a X



Saldatura di testa a doppia mezza V (K)



Saldatura di testa a V, lato della freccia



Passata di rovescio



Supporto di rovescio permanente (M)



Supporto di rovescio rimovibile (MR)