Symbolen voor stompe lassen: blokken voor CAD

indutorial



I-naad (stompe las)



V-naad



Half-V-naad



V-naad met brede wortelvlak



Half-V-naad met brede wortelvlak



U-naad



J-naad



Gebogen V-naad



Gebogen half-V-naad



Dubbele V-naad



Dubbele half-V-naad



V-naad, pijlzijde



Tegenlas



Blijvende onderlegstrip (M)



Verwijderbare onderlegstrip (MR)