Simboli della strumentazione: cerchi ISA e linee di segnale per CAD

indutorial



Strumento in campo



Strumento a quadro



Strumento dietro quadro



Visualizzazione o controllo condiviso (DCS)



Funzione PLC



Valvola di regolazione, attuatore a membrana



Valvola di regolazione, attuatore elettrico



Elettrovalvola



Linea di segnale pneumatico

Linea di segnale elettrico

Tubo capillare

Collegamento dati