# ラダー図の記号：IEC 61131-3のCADブロック

indutorial

## ラングと分岐



母線と空のラング



並列分岐(OR)

## ラダー図の接点



a接点



b接点




立上り検出接点




立下り検出接点

## ラダー図のコイル



コイル



否定コイル




セットコイル




リセットコイル




立上り検出コイル




立下り検出コイル

## PLCのタイマとカウンタ




オンディレイタイマ(TON)




オフディレイタイマ(TOF)




パルスタイマ(TP)




アップカウンタ(CTU)




ダウンカウンタ(CTD)