Motor Schaltzeichen: Drehstrommotor und Transformator als CAD-Blöcke

indutorial



Drehstrommotor



Gleichstrommotor



Generator (G)



Transformator mit zwei Wicklungen



Motorschutzschalter

Schütz-Hauptkontakt



Motorschutzrelais (thermisch)