Symbol przekaźnika: bloki cewek, styków i timerów dla CAD

indutorial



Cewka przekaźnika lub stycznika



Cewka przekaźnika z opóźnieniem załączania



Cewka przekaźnika z opóźnieniem wyłączania

Styk zwierny (NO)

Styk rozwierny (NC)



Styk przełączny

Styk główny stycznika



Styk zwierny z opóźnieniem przy załączaniu



Styk zwierny z opóźnieniem przy wyłączaniu



Przekaźnik termiczny (przeciążeniowy)