Punktschweißen Symbol und Liniennaht-Blöcke für CAD

indutorial

 Punktnaht	 Liniennaht (Rollennaht)	 Loch- oder Schlitznaht	 Auftragschweißung	 Bördelnaht an Rand oder Ecke	 Bezugslinie, System A	 Bezugslinie, System B