Símbolo de soldadura en todo el contorno y en obra


indutorial




Soldadura en todo el contorno



Soldadura en obra (de montaje)



Soldadura en ángulo en todo el contorno



Soldadura en ángulo hecha en obra



Símbolo de soldadura con cola y proceso



Línea de referencia, sistema A



Línea de referencia, sistema B



Pies del cordón con acuerdo suave

Acabado plano (a ras)



Cara del cordón convexa



Cara del cordón cóncava