Symboles de soudure : tableau ISO 2553 en blocs CAO

indutorial


Symboles élémentaires de soudure

 Soudure bout à bout à bords droits	 Soudure bout à bout en V simple	 Soudure bout à bout en demi-V	 Soudure en V simple avec talon	 Soudure en demi-V avec talon	 Soudure bout à bout en U simple	 Soudure bout à bout en J simple	 Soudure à bords évasés en V	 Soudure à bords évasés en demi-V
 Soudure d'angle	 Soudure en bouchon ou en entaille	 Soudure par points	 Soudure en ligne	 Passe à l'envers	 Rechargement	 Soudure à bords relevés	 Soudure bout à bout en double V	Soudure bout à bout en double demi-V	 Soudure d'angle double

Symboles complémentaires de soudure

Finition plane	 Surface convexe	 Surface concave	 Raccordement doux des bords du cordon	 Latte support permanente (M)	 Latte support amovible (MR)	 Soudure de chantier	 Soudure sur tout le pourtour

Symboles de soudure complets avec flèche et ligne de référence

 Ligne de référence, système A	 Ligne de référence, système B	 Soudure d'angle, côté de la flèche	 Soudure d'angle, côté opposé	 Soudure d'angle, des deux côtés	 Soudure en V simple, côté de la flèche	 Soudure d'angle sur tout le pourtour	 Soudure d'angle de chantier	 Repère de soudure avec queue et procédé