Lassymbolen

indutorial

Basissymbolen voor lassen

I-naad (stompe las)


V-naad


Half-V-naad


V-naad met brede wortelvlak


Half-V-naad met brede wortelvlak


U-naad


J-naad


Gebogen V-naad


Gebogen half-V-naad


Hoeklas


Plug- of gleuflas


Puntlas


Naadlas


Tegenlas


Oplassing (bekleding)


Opstaande-randlas


Dubbele V-naad

Dubbele half-V-naad


Dubbele hoeklas

Aanvullende lassymbolen

Vlak afgewerkt


Bol lasoppervlak


Hol lasoppervlak


Zacht overlopende lasovergang



Blijvende onderlegstrip (M)



Verwijderbare onderlegstrip (MR)


Montagelas (lassen op de bouwplaats)


Rondom gelast

Complete lasaanduidingen met pijllijn en referentielijn


Referentielijn, systeem A


Referentielijn, systeem B



Hoeklas, pijlzijde


Hoeklas, andere zijde


Hoeklas, beide zijden


V-naad, pijlzijde


Hoeklas rondom


Hoeklas op de bouwplaats


Lassymbool met staart en lasproces